



INSTALLATION D'UN THERMOSTATIQUE CRISTINA


Conseils préalables

- **Purger l'installation.**
- **Ne pas installer de thermostatique avec une chaudière à gaz instantanée sans réserve d'eau chaude.**
- **Prévoir l'arrivée d'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite.**
- **Respecter la position normale du mitigeur (sérigraphie sur le dessus).**

Problème	Cause	Solution
1 - Eau brûlante ou très froide (pas d'eau mitigée à 38°)	• Eau chaude / eau froide inversée • Mitigeur inversé • Clapets anti-retour bloqués	• Remettre eau chaude à gauche et eau froide à droite • Inverser mitigeur : installer le mitigeur avec la poignée ouverture fermeture 1 ou 2 sorties sur la gauche (côté eau chaude) et la poignée thermostatique sur la droite (côté eau froide) • Nettoyer clapets anti-retour + purger le réseau + placer des joints filtres sur les arrivées d'eau du mitigeur
2 - Pas d'eau chaude	• Chaudière à gaz instantanée • Cartouche thermostatique déréglée	• Prévoir une réserve d'eau chaude • Etalonner la cartouche thermostatique
3 - Pas d'eau froide 4 - Aucune variation température	• Cartouche thermostatique déréglée • Cartouche encrassée • Cartouche cassée (dû à un choc)	• Etalonner la cartouche thermostatique • Purger le réseau + vérifier clapets anti-retour + placer des joints filtres sur les arrivées d'eau du mitigeur • Changer la cartouche

BIEN ENTREtenir SA ROBINETTERIE CRISTINA

ce qu'il faut éviter...



pas d'éponge abrasive



pas de détergents

les bons gestes



nettoyez avec du vinaigre blanc
ou de l'eau savonneuse



→ rincez →

essuyez
avec un chiffon
microfibre